

工事施工状況

平成28年10月～12月


■ 工事施工状況



【左岸】



【右岸】



※6月～10月は出水期のため、河川内工事休止。11月から再開。

- : 施工中箇所
- : 未施工箇所



環境モニタリング調査実施状況

平成28年10月～12月

■環境モニタリング調査実施状況



■地形調査

調査実施日：平成28年10月14日（航空レーザー測量）

調査実施日：平成28年10月24日～26日（深浅測量）



■底質・底生生物調査

調査実施日：平成28年11月13日、14日



■環境モニタリング調査実施状況

■魚類調査

調査実施日：平成28年11月14日、15日、16日

■付着生物調査

調査実施日：平成28年11月15日



■環境モニタリング調査実施状況



■水質調査

調査実施日：平成28年12月19日



■騒音・振動調査

調査実施日：鋼管打設作業日

