

工事施工状況

平成29年1月～3月

【左岸】



【右岸】



● : 施工中箇所

環境モニタリング調査実施状況

平成29年1月～3月

■環境モニタリング調査実施状況



■鳥類調査

調査実施日：平成29年1月12日



【レーザー観測】



【レーザー観測(設置状況)】



【レーザー観測(観測状況)】



【目視観測】




【目視観測】

■環境モニタリング調査実施状況




■水質調査


調査実施日：平成29年3月13日、工事稼働日



【水質調査(採水状況)】



【水質調査(多項目水質計)】



【水質調査(透明度)】

■騒音・振動調査

調査実施日：鋼管打設作業日



【騒音・振動調査(右岸側)】



【騒音・振動調査(左岸側)】