

工事施工状況

平成30年4月～6月

【左岸】



【右岸】



●: 施工中箇所

環境モニタリング調査実施状況


平成30年4月～6月

■環境モニタリング調査実施状況



■鳥類調査

調査実施日：平成30年4月22日、平成30年5月1日



【目視観測】



【レーザー観測】




【レーダー観測】

■水質調査

調査実施日：平成30年4月、5月、6月



【採水状況】



【多項目水質計】

■環境モニタリング調査実施状況

■底質・底生生物調査・表在性貝類調査

調査実施日：平成30年6月25日～平成30年6月28日



【試料採取(潮間帯)】



【試料採取(スミス・マッキンタイヤ型採泥器)】



タモ網による採取

■地形調査

調査実施日：平成30年6月12日～平成30年6月15日



【深浅測量】



【航空レーザ測量】