

工事施工状況

平成30年10月～12月

【左岸】



【右岸】



●: 施工中箇所

環境モニタリング調査実施状況

平成30年10月～12月

■環境モニタリング調査実施状況

■底質・底生動物調査・魚類調査

調査実施日：平成30年10月8日～平成30年10月9日




【底質・底生動物調査】



【魚類調査(刺網)】

■地形調査

調査実施日：平成30年10月9日～12日



【地形調査(海域)】




【地形調査(干潟付近)】

■環境モニタリング調査実施状況

■水質調査

調査実施日：平成30年11月7日、平成30年12月6日



【水質調査】



【水質調査(採水状況)】