
環境モニタリング調査実施状況

令和2年7月～令和2年12月

※工事の実施状況については当該HPの「建設現場からのお知らせ」をご覧ください

■環境モニタリング調査実施状況

■水質調査

調査実施日：令和2年9月10日



【採水状況】

■地形調査

調査実施日：令和2年10月3日～令和2年10月7日



【深浅測量】




【航空レーザ測量】(航空写真)

■環境モニタリング調査実施状況

■底質・底生生物調査・表在性貝類調査

調査実施日：令和2年10月1日～令和2年10月3日



【底生生物調査】



表在性貝類調査



サーフネットによる採取

■鳥類調査

調査実施日：令和2年9月16日～令和2年9月17日



【レーザー観測状況】



【ダイセン・ハマシギ】



【ミユビシギ】